

Checkliste und Zustandsbericht

Unabhängige Kaufbegleitung & Fahrzeuganalyse

Auftragsnummer:	202605XXXX			
Ihr gewähltes Paket:	Basis			
Hebebühne vorhanden?	Nein			
Stammdaten des Fahrzeugs				
Hersteller & Modell	Opel Vectra B			
Fahrzeug-Ident-Nr. (VIN)	WOLOJB1XXXXXXXXXX			
Erstzulassung	06.04.2000			
Kilometerstand (abgelesen)	121317			
Nächste HU	Feb 28			
Fahrzeugspezifikationen				
Hubraum	1796			
Leistung (kW)	85			
Kraftstoff	Benzin			
Getriebeart	Handschalter			
Lackfarbe	Silber			
Historie & Dokumente	vorhanden	nicht vorhanden	nicht bekannt	Bemerkung
Zulassungsbescheinigung Teil I	✓			
Zulassungsbescheinigung Teil II		X		
Letzter HU-Bericht	✓			
Serviceheft		X		
	Digital			
	Physisch			
	Lückenlos			
Letzter Service bei (KM MM/JJJJ)	Nicht bekannt Laut Verkäufer selbständig durchgeführt			
Anzahl Fahrzeugschlüssel	1			
Vorbesitzer	Aufgrund fehlender ZBS II nicht ermittelbar			
Notizen				

Fahrzeug weist starke Rostspuren an folgenden Karosserieteilen auf: Kotflügel links und rechts, Türen VL, HL und VR sowie beide Seitenteile. Haube mit rostigen Steinschlägen. Die Grundsubstanz vom Fahrzeug ist solide. Koppelstange VR und Leuchten defekt. ABS Leuchte aktiv und Fehler zum Hydroaggregat des ABS-Systems abgelegt. Fahrzeug bedarf einer Reperatur von Leuchtmitteln und dem Bremssystem um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.



11.05.2026 19:47

Datum und Uhrzeit, Ort und Unterschrift Prüfer

Hinweis: Dieser Bericht ist eine stichtagsbezogene Momentaufnahme einer zerstörungsfreien Sichtprüfung. Er stellt keine Eigenschaftszusicherung oder Garantie dar und ersetzt kein amtliches Sachverständigengutachten.